

ビカーボン[®]輸液

包装仕様の変更についてのお知らせ

謹啓

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は弊社製品につき格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、かねてよりご愛顧いただいておりますビカーボン[®]輸液のインジケーター（酸素検知剤）が変更になりますので、ご案内申し上げます。

また、併せて添付文書の改訂（〔使用上の注意〕の変更）を行いますので、ご案内申し上げます。

なお、変更しました製品をお届けする時期につきましては、流通在庫の関係で予定と異なる場合がございますが、あらかじめご容赦の程お願い申し上げます。

今後とも倍旧のお引き立てを賜りますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

変更内容 ※詳細は裏面をご参照ください。

●インジケーター（酸素検知剤）の変更

従来のインジケーター（酸素検知剤：エージレスアイ）から外包袋へ直接印刷したインジケーター（酸素検知剤）に変更いたします。

●外包装デザイン変更

インジケーターの変更により、外包装のデザインおよび「ご注意」欄の記載事項を変更いたします。

●エージレス（脱酸素剤）の変更

従来と大きさが変更になり、外包装の裏面に直接固定いたします。

●添付文書の〔使用上の注意〕の改訂

添付文書の〔使用上の注意〕のインジケーターの色に関する記載を変更いたします。
（詳細は「使用上の注意事項」改訂のお知らせをご参照ください）

変更品の出荷案内

変更製品がお手元に届くまでには、流通在庫の状況により予定と異なる事がございますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

販売名	包装	統一商品コード	製造番号	使用期限	出荷予定時期
ビカーボン [®] 輸液	500mL×20袋	476159806	4E672A	2017年4月	2014年7月中旬

※初回出荷より約6ヶ月間、個装箱に「包装仕様変更品」の表示をいたします。

インジケーター（酸素検知剤）の変更

従来品		変更品	
			
従来品インジケーター		変更後インジケーター	
＜正常時＞	＜ピンホール発生時＞	＜正常時＞	＜ピンホール発生時＞
ピンク色の時は、使用できません	青紫～青色に変色した時は、 使用しないでください	黄色および比較色より薄い緑色の時は、使用できません	比較色より濃い緑色に変色した時は、 使用しないでください
			

外包装デザインとエージレス（脱酸素剤）の変更

- 「ご注意」欄の記載事項を変更いたします。 ●文字等デザイン色を青から黒に変更いたします。
- エージレス（脱酸素剤）の大きさが変更になり、外包装内裏面に固定いたします。

従来品		変更品	
<p>＜外包装デザイン(表)＞</p> 	<p>＜エージレス＞</p> <p>高さ:55mm 幅:25mm (外包装内に封入)</p> 	<p>＜外包装デザイン(表)＞</p> 	<p>＜エージレス＞</p> <p>高さ:60mm 幅:55mm (外包装内裏面に固定)</p> 
<p>＜外包装デザイン(裏)＞</p> 		<p>＜外包装デザイン(裏)＞</p> 	

添付文書の[使用上の注意]の改訂

添付文書の[使用上の注意]の「適用上の注意」の「(1)調製前」に記載しているインジケーターの色に関する記載を変更します。

改訂前(〰部削除)	改訂後
<p>[使用上の注意]</p> <p>4.適用上の注意</p> <p>(1)調製前</p> <p>1)～2) 省略</p> <p>3) 開封前にインジケーター(酸素検知剤: <u>ピンク</u>)が青紫～青色に変色しているときは、外袋にピンホールが発生し品質が劣化している可能性があるため、使用しないこと。</p>	<p>[使用上の注意]</p> <p>4.適用上の注意</p> <p>(1)調製前</p> <p>1)～2) 変更なし</p> <p>3) 開封前にインジケーター(酸素検知剤)が比較色よりも濃い緑色に変色しているときは、外袋にピンホールが発生し品質が劣化している可能性があるため、使用しないこと。</p>